


## Lisøråsa

## Kart



## Generell informasjon

<b>Navn</b>	Lisøråsa	<b>Vannforekomstid</b>	0361010500-C
<b>Vannkategori</b>	Kystvann		

<b>Vassdragsområde</b>	147	<b>Nedbørfelt</b>	147.1
<b>Areal km<sup>2</sup></b>	246		

<b>Vannregionkoordinat</b>	Nordland	<b>Vannregion</b>	Nordland
<b>Vannområde</b>	Bindalsfjorden-Velfjorden	<b>Fylke</b>	Nordland
<b>Kommune</b>	Vega , Herøy , Alstahaug		

## Miljømål

<b>Økologisk</b>	<input type="text" value="God"/>	
<b>Kjemisk</b>	<input type="text" value="God"/>	
<b>Risiko</b>	<input type="text" value="Ingen risiko"/>	Forventes å nå miljømålene

## Vanntype

<b>Vanntype navn</b>	Moderat eksponert kyst	<b>Saltholdighet</b>	Euhalin (> 30)
<b>Vanntypekode</b>	CH2512112	<b>Bølgeeksponering</b>	Moderat
<b>Vannkategori</b>	Kystvann	<b>Tidevann</b>	Middels (1-5 m)
<b>Økoregion</b>	Norskehavet Sør	<b>Miksing i vannsøylen</b>	Blandet
<b>Oppholdstid for bunnvann</b>	Kort (dager)	<b>Strømhastighet</b>	Moderat (1 - 3 knop)

## Påvirkning

PÅVIRKNINGSGRAD

EFFEKT

**Fiskeri og akvakultur****Diffus forurensning**Diffus avrenning og utslipp fra  
fiskeoppdrett Ukjent gradNæringsforurensning  
Organisk forurensning**Tiltak**

TILTAKS ID	TILTAKSNAVN	TILTAKSTYPE	PÅVIRKNING	UNNTAK	TILTAKSST
---------------	-------------	-------------	------------	--------	-----------

**Effekt fra tiltak på andre vannforekomster**

TILTAKS ID	TILTAKSNAVN	TILTAKSTYPE	PÅVIRKNING	UNNTAK	TILTAKSST
---------------	-------------	-------------	------------	--------	-----------

**Økologisk tilstand****Økologisk tilstand**

God

**Tilstand basert  
på  
Pålitelighetsgrad**Informasjon  
mangler  
Lav

KVALITETSELEMENTER	TILSTAND	GYLDIG	KILDE
--------------------	----------	--------	-------

**Vannregionspesifikke  
stoffer**

KVALITETSELEMENTER	TILSTAND	ANTALL
--------------------	----------	--------

**Kjemisk tilstand****Kjemisk tilstand**

Ukjent

**Pålitelighetsgrad** Lav

KVALITETSELEMENTER	TILSTAND	ANTALL
--------------------	----------	--------